项目七:复制、移动、偏移命令应用

5.3 基本编辑命令

AutoCAD 中有一些编辑命令,不改变编辑对象形状和大小,只是改变对象相对位置和数量。利用这些编辑功能,可以方便地编辑绘制的图形。

▶5.3.1 复制命令

1. 执行方式

- ▶命令行: COPY
- ▶菜单:修改→复制,如图 5-11 所示
- ▶工具栏:修改→复制,如图 5-12 所示
- ▶快捷菜单:选择要复制的对象,在绘图区域鼠标右键单击,从打开的快捷菜单上选择"复制选择"。



图 5-11 "修改"菜单



2. 操作格式


- ▶命令: COPY∠
- ▶选择对象: (选择要复制的对象)
- ▶用前面介绍的对象选择方法选择一个或多个对象,按回车键结束选择操作。系统提示如下。
- ▶当前设置: 复制模式 = 多个
- ▶指定基点或 [位移 (D) / 模式 (0)] 〈位移〉 : (指定基点或位移)

3. 选项说明

- (1)指定基点
- ▶ (2) 位移
- ▶ (3)模式

5.3.2 实例—电冰箱

▶ 绘制如图 5-13 所示的电冰箱。



操作步骤

1. 单击"绘图"工具栏中的"直线"按钮 、"矩形" 填钮 和"圆"换钮 、绘制初步图形,如图 5-14 所示

- 2. 单击"修改"工具栏中的"复制"按钮 ,复制圆,命令行提示与操作如下
- ▶命令: _COPY
- ▶选择对象: (选择圆)
- ▶选择对象: ∠
- ▶当前设置: 复制模式 = 多个
- ▶指定基点或[位移(D)/模式(0)]〈位移〉: (指定一点 为基点)
- ▶指定第二个点或[阵列(A)]或 〈用第一点作位移〉: (打开状态栏上的"正交"开关,向右指定适当位置一点)
- ▶指定第二个点或[阵列(A)/退出(E)/放弃(U)] 〈退出〉 : (向右指定适当位置一点)
- ▶使用相同方法复制把手和脚轮,结果如图 5-13 所示。

5.3.5 偏移命令

- 偏移对象是指保持选择对象的形状,在不同的位置以不同的尺寸大小新建一个对象。
- ▶ 1. 执行方式
- ▶ 命令行: OFFSET
- ▶ 菜单:修改→偏移
- ▶ 工具栏:修改→偏移

2. 操作格式

- ▶命令: OFFSET∠
- ▶ 当前设置: 删除源 = 否 图层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0
- ▶指定偏移距离或[通过(T)/删除(E)/图层(L)]〈通过〉 : (指定距离植)
- ▶选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)] <退出>: (选择要偏移的对象。按回车键结束操作)
- ▶指定要偏移的那一侧上的点,或[退出(E)/多个(M)/放弃(U)] 〈退出〉: (指定偏移方向)

- ▶ 3. 选项说明
 - (1) 指定偏移距离
 - (2)通过(T)
 - (3)图层:




图 5-17 指定距离偏移对象




图 5-18 指定通过点偏移对象

5.3.6 实例—多级开关

- ▶ 绘制如图 5-19 所示的多级开关。
- 操作步骤
- 设置图层。选择菜单栏中的"格式"→"图层"命令,设置两个图层:细实线图层,属性默认;虚线图层,线型为 ACAD_IS002W100,其余属性默认。




图 5-19 多级开关图 5-20 单级开关 图 5-21 偏移

- ▶ 2. 设细实线线图层为当前层,单击"绘图"工具栏中的"直线"按钮 ☑,结合"对象追踪"功能,绘制单级开关,如图 5-20 所示。
- ▶ 3. 单击"修改"工具栏中的"偏移"按钮
 ,偏移绘制的单级开关。结果如图 5-21 所示。
- ▶ 4. 设置虚线图层为当前层,单击"绘图"工具栏中的 "直线"按钮≥,结合"对象捕捉"和"正交"功能,绘 制虚线,最终结果如图 5-19 所示。

5.3.9 移动命令

- 1. 执行方式
- ▶ 命令行: MOVE
- ▶菜单:修改→移动
- 快捷菜单:选择要复制的对象,在绘图区域用鼠标右键单击,从打开的快捷菜单中选择"移动"选项。
- ▶ 工具栏:修改→移动 •

▶ 2. 操作格式

- ▶ 命令: MOVE∠
- ▶ 选择对象: (选择对象)
- 用前面介绍的对象选择方法选择要移动的对象,按回车键 结束选择。系统将出现如下提示。
- ▶ 指定基点或 [位移 (D)] 〈位移〉: (指定基点或移至 点)
- 指定第二个点或 〈使用第一个点作为位移〉:
- 各选项功能与 COPY 命令相关选项功能相同,所不同的是对象被移动后,原位置处的对象消失。