

一、单选题：

- 1、重新执行上一个命令的最快方法是：A
 - (A) 按 E N T E R 键
 - (B) 按空格键
 - (C) 按 E S C 键
 - (D) 按 F 1 键

- 2、A U T O C A D 图形文件和样板文件的扩展名分别是：B
 - (A) D W T, D W G
 - (B) D W G, D W T
 - (C) B M P, B A K
 - (D) B A K, B M P
- 3、取消命令执行的键是：B
 - (A) 按 E N T E R 键
 - (B) 按 E S C 键
 - (C) 按鼠标右键
 - (D) 按 F 1 键

- 4、在十字光标处被调用的菜单，称为：C
 - (A) 鼠标菜单
 - (B) 十字交叉线菜单
 - (C) 快捷菜单
 - (D) 此处不出现菜单

- 5、当丢失了下拉菜单，可以用下面哪一个命令重新加载标准菜单：D
 - (A) L O A D
 - (B) N E W
 - (C) O P E N
 - (D) M E N U

- 6、在命令行状态下，不能调用帮助功能的操作是：B
 - (A) 键入 H E L P 命令
 - (B) 快捷键 C t r l + H
 - (C) 功能键 F 1
 - (D) 键入？

- 7、缺省的世界坐标系的简称是()。D
 - (A) C C S
 - (B) U C S
 - (C) U C S 1
 - (D) W C S

- 8、要快速显示整个图限范围内的所有图形，可使用()命令。D
- (A) “视图” | “缩放” | “窗口”
 - (B) “视图” | “缩放” | “动态”
 - (C) “视图” | “缩放” | “范围”
 - (D) “视图” | “缩放” | “全部”
- 9、设置“夹点”大小及颜色是在【选项】对话框中的()选项卡中。D
- (A) 打开和保存
 - (B) 系统
 - (C) 显示
 - (D) 选择
- 10、在 AutoCAD 中，要将左右两个视口改为左上、左下、右三个视口可选择()命令。D
- (A) “视图” | “视口” | “一个视口”
 - (B) “视图” | “视口” | “三个视口”
 - (C) “视图” | “视口” | “合并”
 - (D) “视图” | “视口” | “两个视口”
- 11、在 AutoCAD 中，使用 ()可以在打开的图形间来回切换，但是，在某些时间较长的操作(例如重生成图形)期间不能切换图形。C
- (A) Ctrl + F9 键或 Ctrl +Shift 键
 - (B) Ctrl+ F8 键或 Ctrl +Tab 键
 - (C) Ctrl+F6 键或 Ctrl +Tab 键
 - (D) Ctrl+F7 键或 Ctrl+Lock
- 12、在命令行中输入“Zoom”，执行【缩放】命令。在命令行“指定窗口角点，输入比例因子 (nX 或 nXP)， 或[全部(A) / 中心点(C) / 动态(D) / 范围(E) / 上一个(P) / 比例(S) / 窗口(W)]<实时>:”提示下，输入()， 该图形相对于当前视图缩小一半。 B
- (A) -0.5nXP
 - (B) 0.5x
 - (C) 2nXP
 - (D) 2x
- 13、[缩放] (ZOOM)命令在执行过程中改变了 () D
- (A) 图形的界限范围大小
 - (B) 图形的绝对坐标
 - (C) 图形在视图中的位置
 - (D) 图形在视图中显示的大小
- 14、当启动向导时，如果选“使用样板”选项，每一个 A U T O C A D 的样板图形的扩展名应为： B
- (A) D W G
 - (B) D W T
 - (C) D W K

- (D) T E M
- 15、精确绘图的特点：C
- (A) 精确的颜色
 - (B) 精确的线宽
 - (C) 精确的几何数量关系
 - (D) 精确的文字大小
- 16、以下哪种说法是错误的：D
- (A) 使用“绘图”|“正多边形”命令将得到一条多段线
 - (B) 可以用“绘图”|“圆环”命令绘制填充的实心圆
 - (C) 打断一条“构造线”将得到两条射线
 - (D) 不能用“绘图”|“椭圆”命令画圆
- 17、按比例改变图形实际大小的命令是：C
- (A) O F F S E T
 - (B) Z O O M
 - (C) S C A L E
 - (D) S T R E T C H
- 18、移动(M o v e)和平移(p a n)命令是：D
- (A) 都是移动命令，效果一样
 - (B) 移动(m o v e)速度快，平移(P a n)速度慢
 - (C) 移动(m o v e)的对象是视图，平移(P a n)的对象是物体
 - (D) 移动(m o v e)的对象是物体，平移(P a n)的对象是视图
- 19、在“缩放”工具栏中，共有()种缩放工具。C
- (A) 10
 - (B) 6
 - (C) 8
 - (D) 9
- 20、下面哪个层的名称不能被修改或删除：C
- (A) 未命名的层
 - (B) 标准层
 - (C) 0 层
 - (D) 缺省的层
- 21、当图形中只有一个视口时，【重生成】的功能与()相同。B
- (A) 窗口缩放
 - (B) 全部重生成
 - (C) 实时平移
 - (D) 重画

- 22、改变图形实际位置的命令是：B
- (A) Z O O M
 - (B) M O V E
 - (C) P A N
 - (D) O F F S E T
- 23、卸载菜单栏以后，可以在()对话框中装载。A
- (A) 【菜单自定义】对话框
 - (B) 【草图设置】对话框
 - (C) 【选项】对话框
 - (D) 【自定义】对话框
- 24、如果从起点为(5, 5)，要画出与X轴正方向成30度夹角，长度为50的直线段应输入：C
- (A) 50, 30
 - (B) @30, 50
 - (C) @50<30
 - (D) 30, 50
- 25、用相对直角坐标绘图时以哪一点为参照点：A
- (A) 上一指定点或位置
 - (B) 坐标原点
 - (C) 屏幕左下角点
 - (D) 任意一点
- 26、执行[样条曲线]命令后，()选项用来输入曲线的偏差值。值越大，曲线越远离指定的点；值越小，曲线离指定的点越近。C
- (A) 闭合
 - (B) 端点切向
 - (C) 拟合公差
 - (D) 起点切向
- 27、执行()命令对闭合图形无效。C
- (A) 打断
 - (B) 复制
 - (C) 拉长
 - (D) 删除
- 28、应用下面哪个选项可以使直线、样条曲线、多线段绘制的图形闭合：A
- (A) C L O S E
 - (B) C O N N E C T
 - (C) C O M P L E T E
 - (D) D O N E

- 29、当用MIRROR命令对文本属性进行镜像操作时，要想让文本具有可读性，应将变量MIRRTEXT的值设置为：A
- (A) 0
 - (B) 1
 - (C) 2
 - (D) 3
- 30、下面哪个命令可以对两个对象用圆弧进行连接：C
- (A) FILLET
 - (B) PEDIT
 - (C) CHAMFER
 - (D) ARRAY
- 31、下面哪个对象不可以使用PLINE命令来绘制：D
- (A) 直线
 - (B) 圆弧
 - (C) 具有宽度的直线
 - (D) 椭圆弧
- 32、下列目标选择方式中，哪种方式可以快速全选绘图区中所有的对象：C
- (A) ESC
 - (B) BOX
 - (C) ALL
 - (D) ZOOM
- 33、可以通过下面哪个系统变量控制点的样式：A
- (A) PDMODE
 - (B) PDSIZE
 - (C) PLINE
 - (D) POINT
- 34、下列哪个命令，能够既刷新视图，又刷新计算机图形数据库C
- (A) Redraw
 - (B) Redrawall
 - (C) Regen
 - (D) Regenmode
- 35、应用相切、相切、相切方式画圆时：B
- (A) 相切的对象必须是直线
 - (B) 不需要指定圆的半径和圆心。
 - (C) 从下拉菜单激活画圆命令。
 - (D) 不需要指定圆心但要输入圆的半径。
- 36、图案填充操作中：C

- (A) 只能单击填充区域中任意一点来确定填充区域
 - (B) 所有的填充样式都可以调整比例和角度
 - (C) 图案填充可以和原来轮廓线关联或者不关联
 - (D) 图案填充只能一次生成，不可以编辑修改
- 37、使用 S T R E T C H 命令时，若所选实体全部在交叉窗口内，则拉伸实体等同于下面哪个命令： C
- (A) E X T E N D
 - (B) L E N G T H E N
 - (C) M O V E
 - (D) R O T A T E
- 38、下面哪个命令用于把单个或多个对象从它们的当前位置移至新位置，且不改变对象的尺寸和方位： C
- (A) A R R A Y
 - (B) C O P Y
 - (C) M O V E
 - (D) R O T A T E
- 39、下面哪个命令可以将直线、圆、多线段等对象作同心复制，且如果对象是闭合的图形，则执行该命令后的对象将被放大或缩小： A
- (A) O F F S E T
 - (B) S C A L E
 - (C) Z O O M
 - (D) C O P Y
- 40、如果想把直线、弧和多线段的端点延长到指定的边界，则应该使用哪个命令： A
- (A) E X T E N D
 - (B) P E D I T
 - (C) F I L L E T
 - (D) A R R A Y
- 41、() 命令用于绘制多条相互平行的线，每一条的颜色和线型可以相同，也可以不同，此命令常用来绘制建筑工程上的墙线： B
- (A) 多段线
 - (B) 多线
 - (C) 样条曲线
 - (D) 直线
- 42、() 对象适用[拉长]命令中的[动态]选项。 D
- (A) 多段线
 - (B) 多线
 - (C) 样条曲线
 - (D) 直线

- 43、()命令可以方便地查询指定两点之间的直线距离以及该直线与 X 轴的夹角。 B
- (A) 点坐标
 - (B) 距离
 - (C) 面积
 - (D) 面域
- 44、()命令用于绘制指定内外直径的圆环或填充圆。 D
- (A) 椭圆
 - (B) 圆
 - (C) 圆弧
 - (D) 圆环
- 45、()是由封闭图形所形成的二维实心区域，它不但含有边的信息，还含有边界内的信息，用户可以对其进行各种布尔运算。C
- (A) 块
 - (B) 多段线
 - (C) 面域
 - (D) 图案填充
- 46、()对象可以执行【拉长】命令中的【增量】选项。A
- (A) 弧
 - (B) 矩形
 - (C) 圆
 - (D) 圆柱
- 47、在 AutoCAD 中，用于设置尺寸界线超出尺寸线的距离的变量是()。 B
- (A) DIMCLRE
 - (B) DIMEXE
 - (C) DIMLWE
 - (D) DIMXO
- 48、下列命令中将选定对象的特性应用到其他对象的是()。D
- (A) “夹点”编辑
 - (B) AutoCAD 设计中心
 - (C) 特性
 - (D) 特性匹配
- 49、哪一个命令可自动地将包围指定点的最近区域定义为填充边界?() A
- (A) BHATCH
 - (B) BOUNDARY
 - (C) HATCH
 - (D) PTHATCH

- 50、默认情况下, AutoCAD2002 提供的多线样式文件为()。B
- (A) acad.lin
 - (B) acad.mln
 - (C) acadiso.lin
 - (D) acadiso.mln
- 51、AutoCAD 2002 提供的()命令可以用来查询所选实体的类型、所属图层空间等特性参数。
B
- (A) 【距离】(Dist)
 - (B) 【列表】(List)
 - (C) 【时间】(Time)
 - (D) 【状态】(Status)
- 52、在 AutoCAD 设置图层颜色时, 可以使用()种标准颜色。D
- (A) 240
 - (B) 255
 - (C) 6
 - (D) 9
- 53、在机械制图中, 常使用“绘图”|“圆”命令中的()子命令绘制连接弧。B
- (A) 三点
 - (B) 相切、相切、半径
 - (C) 相切、相切、相切
 - (D) 圆心、半径
- 54、在绘制二维图形时, 要绘制多段线, 可以选择()命令。B
- (A) “绘图”|“3D 多段线”
 - (B) “绘图”|“多段线”
 - (C) “绘图”|“多线”
 - (D) “绘图”|“样条曲线”
- 55、在对圆弧执行[拉伸]命令时, ()在拉伸过程中不改变。A
- (A) 弦高
 - (B) 圆弧
 - (C) 圆心位置
 - (D) 终止角度
- 56、在 AutoCAD 中, 使用“绘图”|“矩形”命令可以绘制多种图形, 以下答案中最恰当的是()。B
- (A) 倒角矩形
 - (B) 以上答案全正确
 - (C) 有厚度的矩形
 - (D) 圆角矩形
- 57、运用【正多边形】命令绘制的正多边形可以看作是一条()。A

- (A) 多段线
 - (B) 构造线
 - (C) 样条曲线
 - (D) 直线
- 58、在 AutoCAD 中，使用交叉窗口选择(Crossing)对象时，所产生选择集()。C
- (A) 仅为窗口的内部的实体
 - (B) 仅为窗口相交的实体（不包括窗口的内部的实体）
 - (C) 同时与窗口四边相交的实体加上窗口内部的实体
 - (D) 以上都不对
- 59、下面哪个命令可以绘制连续的直线段，且每一部分都是单独的线对象：B
- (A) P O L Y L I N E
 - (B) L I N E
 - (C) R E C T A N G L E
 - (D) P O L Y G O N
- 60、下列文字特性不能在“多行文字编辑器”对话框的“特性”选项卡中设置的是()。A
- (A) 高度
 - (B) 宽度
 - (C) 旋转角度
 - (D) 样式
- 61、在 A U T O C A D 中，用户可以使用哪个命令将文本设置为快速显示方式，使图形中的文本以线框的形式显示，从而提高图形的显示速度 D
- (A) T E X T
 - (B) M T E X T
 - (C) W T E X T
 - (D) Q T E X T
- 62、在【标注样式】对话框中，【文字】选项卡中的【分数高度比例】选项只有设置了()选项后方才有效。B
- (A) 单位精度
 - (B) 公差
 - (C) 换算单位
 - (D) 使用全局比例
- 63、在文字输入过程中，输入“1 / 2”，在 AutoCAD 2002 中运用()命令过程中可以把此分数形式改为水平分数形式。C
- (A) 单行文字
 - (B) 对正文字
 - (C) 多行文字
 - (D) 文字样式

64、执行哪项命令，可打开“标注样式管理器”对话框，在其中可对标注样式进行设置：B

- (A) DIMRADIUS
- (B) DIMSTYLE
- (C) DIMDIAMETER
- (D) DIMLINEAR

65、多行文本标注命令是：B

- (A) TEXT
- (B) MTEXT
- (C) QTEXT
- (D) WTEXT

66、下面哪个命令用于标注在同一方向上连续的线性尺寸或角度尺寸：B

- (A) DIMBASELINE
- (B) DIMCONTINUE
- (C) QLEADER
- (D) QDIM

67、()命令用于创建平行于所选对象或平行于两尺寸界线源点连线的直线型尺寸。A

- (A) 对齐标注
- (B) 快速标注
- (C) 连续标注
- (D) 线性标注

68、当图形中只有两个端点时，不能执行【快速标注】命令过程中的()选项。B

- (A) 编辑中的添加
- (B) 编辑中指定要删除的标注点
- (C) 连续
- (D) 相交

69、下列不属于基本标注类型的标注是()。B

- (A) 对齐标注
- (B) 基线标注
- (C) 快速标注
- (D) 线性标注

70、如果在一个线性标注数值前面添加直径符号，则应用哪个命令：A

- (A) %%C
- (B) %%O
- (C) %%D
- (D) %%%

71、下面哪个命令用于测量并标注被测对象之间的夹角：A

- (A) DIMANGULAR

- (B) A N G U L A R
 - (C) Q D I M
 - (D) D I M R A D I U S
- 72、快速标注的命令是： B
- (A) Q D I M L I N E
 - (B) Q D I M
 - (C) Q L E A D E R
 - (D) D I M
- 73、下面哪个命令用于对 T E X T 命令标注的文本进行查找和替换： A
- (A) F I N D
 - (B) S P E L L
 - (C) Q T E X T
 - (D) E D I T
- 74、在定义块属性时，要使属性为定值，可选择()模式 B
- (A) 不可见
 - (B) 固定
 - (C) 验证
 - (D) 预置
- 75、用下面哪个命令可以创建图块，且只能在当前图形文件中调用，而不能在其他图形中调用： A
- (A) B L O C K
 - (B) W B L O C K
 - (C) E X P L O D E
 - (D) M B L O C K
- 76、在创建块时，在块定义对话框中必须确定的要素为： A
- (A) 块名、基点、对象
 - (B) 块名、基点、属性
 - (C) 基点、对象、属性
 - (D) 块名、基点、对象、属性
- 77、布局空间 (l a y o u t) 的设置： B
- (A) 必须设置为一个模型空间，一个布局
 - (B) 一个模型空间可以多个布局
 - (C) 一个布局可以多个模型空间
 - (D) 一个文件中可以有多个模型空间多个布局
- 78、模型空间是： D
- (A) 和图纸空间设置一样
 - (B) 和布局设置一样
 - (C) 为了建立模型设定的，不能打印

- (D) 主要为设计建模用，但也可以打印
- 79、在 A u t o C A D 中提供了几种打印样式表。A
- (A) 2
 - (B) 1
 - (C) 4
 - (D) 3
- 80、在一个视图中，一次最多可创建()个视口。C
- (A) 2
 - (B) 3
 - (C) 4
 - (D) 5
- 81、A U T O C A D 不能输出以下那种格式：A
- (A) J P G
 - (B) B M P
 - (C) S W F
 - (D) 3 D S
- 82、可以利用以下那种方法来调用命令：D
- (A) 在命令状态行输入命令
 - (B) 单击工具栏上的按钮
 - (C) 选择下拉菜单中的菜单项
 - (D) 三者均可
- 83、A U T O C A D 环境文件在不同的计算机上使用而：A
- (A) 效果相同
 - (B) 效果不同
 - (C) 与操作环境有关
 - (D) 与计算机 C P U 有关
- 84、哪个功能健可以进入文本窗口？B
- (A) 功能键 F 1
 - (B) 功能键 F 2
 - (C) 功能键 F 3
 - (D) 功能键 F 4
- 85、在 AutoCAD 中，下列坐标中是使用相对极坐标的是()B
- (A) (@32, 18)
 - (B) (@32<18)
 - (C) (32, 18)
 - (D) (32<18)

- 86、 设置光标大小需在【选项】对话框中的()选项卡中设置。D
- (A) 草图
 - (B) 打开和保存
 - (C) 系统
 - (D) 显示
- 87、 默认情况下用户坐标系统与世界坐标系统的关系，下面()C 说法正确。
- (A) 不相重合
 - (B) 同一个坐标系
 - (C) 相重合
 - (D) 有时重合有时不重合
- 88、 在进行文字标注时，若要插入“度数”称号，则应输入：D
- (A) d %%
 - (B) % d
 - (C) d %
 - (D) %% d
- 89、 以下哪个不能在“工具” | “自定义”中定义：B
- (A) 菜单
 - (B) 状态栏
 - (C) 工具栏
 - (D) 键盘
- 90、 半径尺寸标注的标注文字的默认前缀是：() B
- (A) D
 - (B) R
 - (C) Rad
 - (D) Radius
- 91、 下面哪个命令用于为图形标注多行文本、表格文本和下划线文本等特殊文字：A
- (A) M T E X T
 - (B) T E X T
 - (C) D T E X T
 - (D) D D E D I T
- 92、 如果要标注倾斜直线的长度，应该选用下面哪个命令：B
- (A) D I M L I N E A R
 - (B) D I M A L I G N E D
 - (C) D I M O R D I N A T E
 - (D) Q D I M
- 93、 快速引线后不可以尾随的注释对象是：C
- (A) 多行文字
 - (B) 公差

- (C) 单行文字
(D) 复制对象
- 94、下面哪个命令用于在图形中以第一尺寸线为基准标注图形尺寸：A
(A) DIMBASELINE
(B) DIMCONTINUE
(C) QLEADER
(D) QDIM
- 95、下面哪一类字体是中文字体：C
(A) gbennor.shx
(B) gbaitc.shx
(C) gcbig.shx
(D) txt.shx
- 96、使用【快速标注】命令标注圆或圆弧时，不能自动标注()选项。C
(A) 半径
(B) 基线
(C) 圆心
(D) 直径
- 97、ARRAY命令与块参照中的哪一个命令相似：A
(A) INSERT
(B) BLOCK
(C) INSERT
(D) WBLOCK
- 98、下面哪一项不可以被分解：D
(A) 块参照
(B) 关联尺寸
(C) 多线段
(D) 用INSERT命令插入的块参照
- 99、如果要删除一个无用块，使用下面哪个命令：A
(A) PURGE
(B) DELETE
(C) ESC
(D) UPDATE
- 100、在打印样式表栏中选择或编辑一种打印样式，可编辑的扩展名为：C
(A) WMF
(B) PLT
(C) CTB
(D) DWG

- 101、在保护图纸安全的前提下，和别人进行设计交流的途径为：D
- (A) 不让别人看图. d w g 文件，直接口头交流
 - (B) 只看. d w g 文件，不进行标注
 - (C) 把图纸文件缩小到别人看不太清楚为止
 - (D) 利用电子打印进行. d w f 文件的交流
- 102、在模型空间中，我们可以按传统的方式进行绘图编辑操作。一些命令只适用于模型空间，如()命令。B
- (A) 鸟瞰视图
 - (B) 三维动态观察器
 - (C) 实时平移
 - (D) 新建视口
- 103、下面哪个选项不属于图纸方向设置的内容：D
- (A) 纵向
 - (B) 反向
 - (C) 横向
 - (D) 逆向
- 104、在A U T O C A D 中，P O L Y G O N 命令最多可以绘制多少条边的正多边形：D
- (A) 1 2 8
 - (B) 2 5 6
 - (C) 5 1 2
 - (D) 1 0 2 4
- 105、修剪命令(t r i m) 可以修剪很多对象，但下面的哪个选项不行： D
- (A) 圆弧、圆、椭圆弧
 - (B) 直线、开放的二维和三维多段线
 - (C) 射线、构造线和样条曲线
 - (D) 多线(m L i n e)
- 106、下列对象执行[偏移]命令后，大小和形状保持不变的是()。D
- (A) 椭圆
 - (B) 圆
 - (C) 圆弧
 - (D) 直线

二、多选题：

- 1、A U T O C A D 中的图块可以是下面哪两种类型：AB
- (A) 内部块
 - (B) 外部块

- (C) 模型空间块
 - (D) 图纸空间块
- 2、坐标输入方式主要有：ABC
- (A) 绝对坐标
 - (B) 相对坐标
 - (C) 极坐标
 - (D) 球坐标
- 3、“AUTOCAD 2010”对话框的“打开图形”选项卡用于打开已有图形，在该选项卡”的选择开始方式“下拉列表框中有以下几个选项：ABCD
- (A) 最近使用的文件
 - (B) 历史记录（按日期）
 - (C) 历史记录（按文件名）
 - (D) 历史记录（按位置）
- 4、AutoCAD 帮助系统提供了使用 AutoCAD 的完整信息。下面选项说法正确的是（ ）。ABD
- (A) 右边的框显示所选择的主题和详细信息
 - (B) 左边的框帮助用户定位要查找的信息
 - (C) 左边的框显示所查找主题的详细信息
 - (D) 左框上面的选项卡提供查找所需主题的方法
- 5、可以利用以下的哪些方法来调用命令：ABC
- (A) 在命令提示区输入命令
 - (B) 单击工具栏上的按钮
 - (C) 选择下拉菜单中的菜单项
 - (D) 在图形窗口单击鼠标左键
- 6、在 AUTOCAD 中，有下列几种文档排列方式：ABCD
- (A) 层叠
 - (B) 水平平铺
 - (C) 垂直平铺
 - (D) 排列图标
- 7、配置和优化 AUTOCAD 主要包括：ABC
- (A) 使用命令输入窗转换
 - (B) 使用环境变量
 - (C) 命名别名
 - (D) 从系统错误中恢复
- 8、“不能删除的图层是：（ ） “ ABCD
- (A) 0 图层
 - (B) 当前图层
 - (C) 含有实体的层

- (D) 外部引用依赖层
- 9、“在执行“交点”捕捉模式时，可捕捉到（ ） “BCD
- (A) 捕捉(三维实体)的边或角点
 - (B) 可以捕捉面域的边
 - (C) 可以捕捉曲线的边
 - (D) 圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、多线、多段线、射线、样条曲线或构造线等对象之间的交点。
- 10、在设置绘图单位时，系统提供了长度单位的类型除了小数外，还有：ABCD
- (A) 分数
 - (B) 建筑
 - (C) 工程
 - (D) 科学
- 11、扩展的绘图命令有：ABC
- (A) C o p y
 - (B) M i r r o r
 - (C) A r r a y
 - (D) S n a p
- 12、夹点编辑模式可分为（ ）ABCD
- (A) S t r e t c h 模式
 - (B) M o v e 模式
 - (C) R o t a t e 模式
 - (D) M i r r o r 模式
- 13、高级复制主要可分为下面哪几类：ACD
- (A) 夹点复制
 - (B) 连续复制
 - (C) 利用剪贴板复制
 - (D) 粘贴对象
- 14、下面关于样条曲线的说法哪些是对的：（ ）ABCD
- (A) 可以是二维曲线或三维曲线
 - (B) 是按照给定的某些数据点(控制点)拟合生成的光滑曲线，
 - (C) 样条曲线最少应有(三)个顶点
 - (D) 在机械图样中常用来绘制波浪线、凸轮曲线等
- 15、对以下（ ）对象执行【拉伸】命令无效。ACD
- (A) 多段线宽度
 - (B) 矩形
 - (C) 圆
 - (D) 三维实体

16、在命令行中输入()是执行【列表】命令。ACD

- (A) Li
- (B) Lis
- (C) List
- (D) Ls

17、阵列命令有以下几种复制形式：AB

- (A) 矩形阵列
- (B) 环形阵列
- (C) 三角阵列
- (D) 样条阵列

18、下面哪些命令可以绘制矩形：ABCD

- (A) LINE
- (B) PLINE
- (C) RECTANG
- (D) POLYGON

19、图案填充有下面几种图案的类型供用户选择：ABC

- (A) 预定义
- (B) 用户定义
- (C) 自定义
- (D) 历史记录

20、使用圆心（CEN）捕捉类型可以捕捉到以下哪几种图形的圆心位置：ABCD

- (A) 圆
- (B) 圆弧
- (C) 椭圆
- (D) 椭圆弧

21、图形的复制命令主要包括：ABCD

- (A) 直接复制
- (B) 镜像复制
- (C) 阵列复制
- (D) 偏移复制

22、尺寸标注的编辑有：ABD

- (A) 倾斜尺寸标注
- (B) 对齐文本
- (C) 自动编辑
- (D) 标注更新

23、绘制一个线性尺寸标注，必须：() ABC

- (A) 确定尺寸线的位置
 - (B) 确定第二条尺寸界线的原点
 - (C) 确定第一条尺寸界限的原点
 - (D) 确定箭头的方向
- 24、AutoCAD 中包括的尺寸标注类型有：(ABCD)
- (A) ANULAR(角度)
 - (B) DIAMETER(直径)
 - (C) LINEAR(线性)
 - (D) RADIUS(半径)
- 25、设置尺寸标注样式有以下哪几种方法：ABC
- (A) 选择“格式”|“标注样式”选项
 - (B) 在命令行中输入DDIM命令后按下Enter键
 - (C) 击“标注”工具栏上的“标注样式”图标按钮
 - (D) 在命令行中输入Style命令后按下Enter键
- 26、创建文字样式可以利用以下哪些方法：AB
- 在命令输入窗中输入Style后按下Enter键，在打开的对话框中创建
- (B) 选择“格式”|“文字样式”命令后，在打开的对话框中创建
 - (C) 直接在文字输入时创建
 - (D) 可以随时创建
- 27、“多行文字编辑器”对话框共有下面哪几个选项卡：ABCD
- (A) 字符
 - (B) 特性
 - (C) 行距
 - (D) 查找 / 替换
- 28、编辑块属性的途径有：(ABC)
- (A) 单击属性定义进行属性编辑
 - (B) 双击包含属性的块进行属性编辑
 - (C) 应用块属性管理器编辑属性
 - (D) 只可以用命令进行编辑属性
- 29、块的属性的定义：CD
- (A) 块必须定义属性
 - (B) 一个块中最多只能定义一个属性
 - (C) 多个块可以共用一个属性
 - (D) 一个块中可以定义多个属性
- 30、图形属性一般含有哪些选项：(AC)
- (A) 基本
 - (B) 普通


- (C) 概要
 - (D) 视图
- 31、属性提取过程中：ABD
- (A) 必须定义样板文件
 - (B) 一次只能提取一个图形文件中的属性
 - (C) 一次可以提取多个图形文件中的属性
 - (D) 只能输出文本格式文件 T X T
- 32、使用块的优点有下面哪些：ABCD
- (A) 建立图形库
 - (B) 方便修改
 - (C) 节约存储空间
 - (D) 节约绘图时间
- 33、电子打印：ACD
- (A) 无需真实的打印机
 - (B) 无需打印驱动程序
 - (C) 无需纸张等传统打印介质
 - (D) 具有很好的保密性
- 34、当图层被锁定时，仍然可以把该图层：(ABCD)
- (A) 可以创建新的图形对象
 - (B) 设置为当前层
 - (C) 该图层上的图形对象仍可以作为辅助绘图时的捕捉对象
 - (D) 可以作为[修剪]和[延伸]命令的目标对象
- 35、在 A U T O C A D 中，系统提供的几种坐标系统为：ABC
- (A) 笛卡尔坐标系
 - (B) 世界坐标系
 - (C) 用户坐标系
 - (D) 球坐标系
- 36、“在同一个图形中，各图层具有相同的（），用户可以对位于不同图层上的对象同时进行编辑操作。” ABD
- (A) 绘图界限
 - (B) 显示时缩放倍数
 - (C) 属性
 - (D) 坐标系
- 37、下面关于栅格的说法，哪些是正确的：（ ）AC
- (A) 打开“栅格”模式，可以直观地显示图形的绘制范围和绘图边界。
 - (B) 当捕捉设定的间距与栅格所设定的间距不同时，捕捉也按栅格进行，也就是说，当两者不匹配时，捕捉点也是栅格点。

- (C) 当捕捉设置的间距与栅格相同时，捕捉就可对屏幕上的栅格点进行。
- (D) 当栅格过密时，屏幕上将不会显示出栅格，对图形进行局部放大观察时也看不到
- 38、样条曲线能使用下面的()命令进行编辑。BCD
- (A) 分解
- (B) 删除
- (C) 修剪
- (D) 移动
- 39、执行【特性匹配】命令可将()所有目标对象的颜色修改成源对象的颜色。BCD
- (A) OLE 对象
- (B) 长方体对象
- (C) 圆对象
- (D) 直线对象
- 40、编辑多线主要可分为下面几种情况：ABCD
- (A) 多线段的样式
- (B) 增加或删除多线的顶点
- (C) 多线段的倒角
- (D) 多线段的倒圆
- 41、修正命令包括 ABCD
- (A) T r i m
- (B) E x t e n d
- (C) B r e a k
- (D) C h a m f e r
- 42、在 A U T O C A D 2 0 0 2 中，点命令主要包括 () 等 ABD
- (A) P O I N T
- (B) D I V I D E
- (C) S C A L E
- (D) M E A S U R E
- 43、在 A U T O C A D 中，可以创建打断的对象有圆、直线、射线和以下哪几种对象：ABCD
- (A) 圆弧
- (B) 构造线
- (C) 样条曲线
- (D) 多段线
- 44、在【标注样式】对话框的【圆心标记类型】选项中，所供用户选择的选项包含()选项。
ABD
- (A) 标记
- (B) 无
- (C) 圆弧

- (D) 直线
- 45、DIMLINEAR(线性标注)命令允许绘制()方向以及()方向的尺寸标注 : AC
(A) 垂直
(B) 对齐
(C) 水平
(D) 圆弧
- 46、在文本标注的FIND命令对用那几个命令标注的文本不起作用: AB
(A) RTEXT
(B) ARCTEXT
(C) TEXT
(D) DTEXT
- 47、执行DIMRADIUS或DIMDIAMETER命令的系统提示相同,如果用户采用系统测量值,则AUTOCAD能在测量数值前自动添加哪几种符号。BC
(A) D
(B) R
(C) $\varnothing$
(D) %
- 48、多选题 在“格式”|“多线样式”命令对话框中单击“元素特性”按钮,在弹出的对话框中,可以: ABC
(A) 改变多线的线的数量和偏移
(B) 可以改变多线的颜色
(C) 可以改变多线的线型
(D) 可以改变多线的封口方式
- 49、对于“标注”|“坐标”命令,以下正确的是:ABD
(A) 可以输入多行文字
(B) 可以输入单行文字
(C) 可以一次性标注X坐标和Y坐标
(D) 可以改变文字的角度

三、绘图题


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，其阴影面积和周长为：



- ☐ 20474.498, 545.934
- ☐ 21748.498, 896.934
- ☐ 23248.474, 578.934
- ☐ 20448.498, 596.934

D


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，则A点坐标为：



- ☐ (44.379, 34.302)
- ☐ (51.379, 44.302)
- ☐ (41.379, 24.302)
- ☐ (31.379, 22.302)

C


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，图形面积和周长：



- ☐ 61548.156, 937.758
- ☐ 48548.156, 859.758
- ☐ 50548.156, 837.758
- ☐ 50968.156, 937.758

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，EF长度：



- ☐ 34.676
- ☐ 35.777
- ☐ 36.676
- ☐ 38.777

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，AB长度为：



- ☐ 51.056
- ☐ 57.056
- ☐ 50.056
- ☐ 55.056

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，则∠A为



- ☐ 90.845°
- ☐ 100.871°
- ☐ 108.846°
- ☐ 95.871°


B

将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，AB长：




- ☐ 160.586
- ☐ 155.776
- ☐ 165.386
- ☐ 169.356

将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，阴影面积和周长：



- ☐ 26474.584, 874.431
- ☐ 26553.784, 966.431
- ☐ 28744.084, 666.431
- ☐ 26544.084, 866.431


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，A点与B点的直线距离为



- ☐ 185.564
- ☐ 165.564
- ☐ 175.564
- ☐ 125.564

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，求小圆半径：



- ☐ 42.769
- ☐ 39.769
- ☐ 32.769
- ☐ 52.769

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，阴影面积和周长为：



- ☐ 58945.862, 1174.472
- ☐ 58984.862, 1107.472
- ☐ 58904.862, 1100.472
- ☐ 58911.862, 1170.472

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，阴影面积和周长为：



- ☐ 11744.468, 766.606
- ☐ 12814.468, 660.606
- ☐ 11688.468, 756.606
- ☐ 11614.468, 760.606

D


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，图形面积和周长：



- ☐ 11945.243, 505.619
- ☐ 11785.257, 575.620
- ☐ 21945.243, 605.621
- ☐ 15844.243, 615.622

A


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，中点D点坐标为：



- ☐ (90.5, 82.5)
- ☐ (78.5, 62.6)
- ☐ (99.5, 88.7)
- ☐ (94.5, 83.8)

A


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，阴影面积和周长：



- ☐ 11470.763, 537.639
- ☐ 12730.763, 443.639
- ☐ 22538.763, 497.639
- ☐ 11530.763, 437.639

D


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，阴影面积和周长：



- ☐ 2280.088, 191.494
- ☐ 2374.088, 297.494
- ☐ 2279.988, 196.414
- ☐ 2270.088, 197.494

D


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，AB长为：



- ☐ 307.887
- ☐ 367.887
- ☐ 357.887
- ☐ 327.887

A

将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，下列图形面积和周长：




- ☐ 3256.637, 225.664
- ☐ 3256.637, 224.765
- ☐ 3258.637, 224.664
- ☐ 3258.637, 224.765

A

a

A


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，阴影面积和周长为：



- ☐ 120237.567, 1988.082
- ☐ 110234.567, 1888.082
- ☐ 100230.567, 1788.082
- ☐ 100239.596, 1778.587

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，整体面积及周长：



- ☐ 4475.098, 279.161
- ☐ 4483.098, 287.161
- ☐ 4485.128, 277.181
- ☐ 4474.128, 247.181

B


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，A点的坐标为



- ☐ (57.600, 43.200)
- ☐ (37.605, 49.201)
- ☐ (47.860, 73.202)
- ☐ (97.600, 63.225)

A


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形， $\angle BAC$ ：



- ☐ 16.237°
- ☐ 14.227°
- ☐ 17.287°
- ☐ 15.337°

B


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，求内接正五边形与正四边形相交的阴影面积和周长：



- ☐ 19136.496, 525.635
- ☐ 17836.496, 545.636
- ☐ 23136.496, 625.637
- ☐ 18534.496, 555.638

A


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，阴影面积和周长为：



- ☐ 11387.646, 554.571
- ☐ 12686.646, 632.571
- ☐ 11086.646, 532.571
- ☐ 11458.646, 547.572

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，AB长度：



- ☐ 12.878
- ☐ 17.958
- ☐ 11.848
- ☐ 16.848


D

将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，图中阴影面积和周长：



- ☐ 7293.438, 360.190
- ☐ 7357.438, 354.191
- ☐ 7897.438, 346.192
- ☐ 8193.438, 329.193


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，圆心A的坐标为



- ☐ (-27.225, 35.000)
- ☐ (27.225, -35.000)
- ☐ (37.225, 75.000)
- ☐ (-47.225, 65.000)

D


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，则阴影面积和周长：



- ☐ 4197.408, 246.965
- ☐ 4152.408, 224.966
- ☐ 4257.408, 276.967
- ☐ 5697.408, 238.968

A


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，点A的坐标为：



- ☐ (114.441, 70.036)
- ☐ (109.441, 75.036)
- ☐ (102.441, 80.036)
- ☐ (112.441, 98.036)

C


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，A点的坐标为



- ☐ (23.277, 89.315)
- ☐ (16.277, 79.315)
- ☐ (18.277, 98.315)
- ☐ (28.277, 96.315)

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，B点坐标：



- ☐ (-68.421, 40.816)
- ☐ (-62.421, 44.816)
- ☐ (62.421, -44.816)
- ☐ (-67.441, -42.516)

B


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，A点的坐标为



- ☐ (57.600, 43.200)
- ☐ (37.605, 49.201)
- ☐ (47.860, 73.202)
- ☐ (97.600, 63.225)

A


将长度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，则 $\angle B0A$ 为



- ☐ 21.436°
- ☐ 16.436°
- ☐ 26.436°
- ☐ 36.436°

C


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，求切线AB长度：



- ☐ 130
- ☐ 150
- ☐ 147
- ☐ 125

A


将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，EF长度：



- ☐ 34.676
- ☐ 35.777
- ☐ 36.676
- ☐ 38.777

C

将长度和角度精度设置为小数点后三位，绘制以下图形，B点为直线OC的中点，则点A坐标为：



- ☐ (3.547, 119.345)
- ☐ (9.587, 121.345)
- ☐ (6.587, 139.345)
- ☐ (2.587, 239.345)

C